

# Nordhausen-Cyriacikapelle (NDH)



Ansicht von Süden




Ansicht von Osten



Innenansicht Richtung Podium (Chor)



Innenansicht Richtung Zuschauerraum (Schiff)



Lageplan, aus "Beiträge zur Geschichte, Veit, 2001"



Eingemauerte Steinkreuze in der Südmauer der Kapelle, aus "Denkmale 1988"

## Kirchenbeschreibung nach "Dehio 1998":

Ehem. Siechenhof mit Cyriaci-Kapelle, derzeit **Musikschule**. Das einstige Aussätzigenhospital bestand bereits vor 1281 und lag zur damaligen Zeit vor der Stadtmauer. 1284 zugehörige Kapelle St. Cyriaci vollendet, 1823 wegen Baufälligkeit abgerissen. 1845/46 Bau der jetzigen neugotischen Kapelle aus verputztem Fachwerk auf den alten Grundmauern; zweigeschossiger Saalbau mit polygonalem Chor. Im Sockelmauerwerk fünf Steinkreuze eingemauert. Fenster mit neugotischem hölzernem Maßwerk. 1983-86 Instandsetzung und Modernisierung des Innenraumes. Die Kapelle liegt im Südosten eines fast quadratischen Hofes, den langgestreckte zweigeschossige Fachwerkgebäude umgeben. Westl. Hauptflügel mit Zwerchhaus 1788 entstanden, Südflügel etwas älter, Ostflügel 1822-24 neu errichtet. Im Norden eingeschossiger Torbau. Einfache, aber für Nordthüringen typische Fachwerkkonstruktion mit einfachen und doppelten K-Streben. Siechenhof diente nach 1824 als Armenhaus. Seit 1990 umfangr. Instandsetzung. In Grundzügen urspr. Gestalt beibehalten.



Chorfenster mit Maßwerk

## Gebäudeangaben:

Kirchenachse: NO - SW (20° n. N)  
Kirche: Länge 14 m, Breite 11 m,  
Höhe 14 m, Grundfläche 150 m<sup>2</sup>